

3. **Στα σημεία του δαπέδου της Μονάδας** στα οποία θα προκύψουν πιθανές φθορές από την τοποθέτηση των πάγκων, θα τοποθετηθεί δάπεδο ίδιου τύπου με το υφιστάμενο.

Αθήνα 21.1.2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΔΟΥΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Πολ.Μηχανικός ΤΕ